

## 既設交換例 / 車乗対応品

角蓋1

角蓋2

丸蓋



鉄製蓋全体に錆が出ています。

施工前



交換工事作業風景

施工後



きれいになりました。

### 角蓋1



施工前



受枠取り外し前



受枠取り外し後



新しい受枠を設置



施工後

### 角蓋2



施工前



鉄製蓋・枠取り外し後



施工後

### 丸蓋



施工前



鉄製蓋・枠取り外し後



施工後